
FEDS NEWS

Editorial:

Voce pediu e a Rede volta a produzir o Rede News no formato plus.
Para a produção deste Rede News, foi utilizado uma impressora Epson aliada ao The Last word no padrão carta, alem disto este informativo passou por um processo de redução via xerox de ultima geração.
Esperamos que este novo formato seja do seu inteiro agrado.

Importante:
A partir de agora a Rede passa a prestigiar mais os socios e para tanto todos que enviarem materias como: criticas, experiencias pessoais com o spectrum, manuais, mapas ou mesmo sugestoes , receberão um comunicado informando que o socio tem o direito a uma quantidade a ser definida pela Rede de Manuais e Mapas inteiramente gratis.
Portanto participe. Logo voce descobrira' todas as vantagens de ser socio.

Atenciosamente Ricardo Iskandar.



SESSAO ALERTA VERMELHO, APRESENTA:

A BRUXA BYTE.

Tudo começou quando resolvi fazer um backup dos melhores jogos da minha"softeca"
Procurei nas fitas (nao tenho drive) os melhores jogos e comecei a gravar.
Para garantia das gravaçoes comecei a leitura dos programas com um gravador novinho em folha PANASONIC que eu havia adquirido recentemente.
Os trabalhos prosseguiam normalmente ate' que uma fita que eu estava gravando apresentou defeito, trancou quase no final da gravaçao e nao houve jeito de conseguir aproveita-la pois a mesma ficou com uma parte amassada.
Bem, pensei paciencia, peguei uma nova fita e depois de testa-la , rebobinando-a de um lado para o outro; reconecei as gravaçoes.
Foi ai' que conçou a maior surpresa que ja' tive na minha vida.
Quando reconecei a ler os mesmos programas que havia lido anteriormente para refazer as gravaçoes,nao houve jeito dos programas rodarem.
Mas como ? os programas estavam em ordem, como prova ali estava a tela que eu havia tirado com a impressora.
Conecei por culpar a energia eletrica. E so' pode ser ela, havia muita oscilaçao de voltagem e isso talvez,
estivesse prejudicando a leitura dos programas.
Desintoquei um regulador de voltagem e voltei a ler os programas , mas mesmo assim nada feito, o problema continuava, os programas negavam-se a entrar e pronto, ate' mesmo a tela que ainda a pouco tinha conseguido ler agora nao entrava mais.
Culpei entao a Mi(multiface one) e desconectei-a do micro guardando-a na caixa e voltei a ler os programas e .... nada.... cada vez a coisa piorava mais.
Mas o que podia ser ???
Vai ver que e' o famigerado " virus de programaçao",pensei,nao isso nao e' possivel pois o defeito e' na fita e nao durante a execuçao dos programas.
Ah !! a fita:e' ela a culpada, defeito na camada de oxido de ferro, pensei, ou na magnetizaçao dos pigmentos.
La' fui eu comprar novas fitas, comprei de todas as marcas (e preços tambem) que havia no mercado, mas depois de gravadas quando começava a leitura la' estava o problema, o som da gravaçao em algumas partes da fita sumiam e entao aparecia as famosas palavras " ERRO DE LEITURA" (Arrgh !).

Meu Deus e agora o que esta' acontecendo??????.
As fitas matrizes ja' estavam praticamente todas riscadas, assinalando os programas que negavam-se a entrar.
Ja' estava decidido a encerrar o meu hobby, iria vender o micro e partir para outra coisa pois assim nao era possivel continuar, tudo que eu havia aprendido nesses anos com gravaçoes e gravadores nao estavam funcionando neste caso.
E uma preta velha, quem sabe ? Deveria exorcizar o ambiente ? .
Bobagem isso e' mera superstiçao.
Quem sabe a chave de fenda que eu usava para regular o azimute do gravador era o culpado !! troquei por uma chave plastica e ... nada.
Foi entao que lembrei-me do que havia aprendido anos atras num curso de eletronica , e isso fez eriçar os cabelos da nuca.
Peguei entao o gravador PANASONIC e resolvi fazer uma nova prova , li um programa que eu sabia estar em prefeita condiçao e quando o programa "entrou", testei o jogo para ver se o mesmo nao apresentava nenhum "crash".
Tudo em ordem, portando resetei o micro e voltei a ler o mesmo programa , so' que agora eu desligava e voltava a ligar o gravador, ligava e desligava.....,
depois de fazer este ritual algumas vezes rebobinei a fita para o inicio e tentei ler o mesmo programa, mas quem foi que disse que consegui mais ler o programe que estava na fita pois havia falhas na trilha gravada.
Ai esta o culpado, o gravador PANASONIC .
Por algum motivo ele emitia um pulso de magnetismo ao ser desligado e como um dos cabeçotes (o apagador) nao estava montado na placa movel este cabeçote permanecia encostado na fita e ao emitir um pulso magnetico apagava neste local a gravaçao.
Para encurtar o relato, preguntam aonde esta' este gravador !!!!.
Estraguei dezenas de programas e tive a maior dor de cabeça da minha vida.
Portanto fica ai o lembrete, testem os seus gravadores antes de culpar qualquer outra coisa.
O teste e' facil, usem um programa pequeno ou uma copia que pode ser perdida, coloquem esta copia no gravador suspeito para a leitura , durante a leitura desliguem o gravador e voltem a ligar varias vezes , mas lembrem-se o gravador deve ser D E S L I G A D O ! e nao simplesmente usar a tecla pause.
Depois procurem ler esta fita novamente, se o programa "entrar" normalmente o gravador passou no teste da " BRUXA BYTE".

Esta materia foi fornecida por Wilson Butzke.



NIGELL MANSELL - DICA.


No programa Nigell Mansell o "Clock"precisa ser modificado, pois o mesmo , incrementa o tempo a cada 50 ciclos da rede eletrica(Rede inglesa e' de 50 hz) o que cria problemas para se mudar de fase e tambem para poder largar , ja' que para se conseguir o tempo de 100 seg. necessarios no programa , e' preciso fazer a pista em 83 seg reais.
Isto foi observado porque depois de jogar muito , o minimo feito foi de 118,20 segundos no computador e vimos que se estivessemos ligados em 50 hz este tempo daria a qualificacao.(mais ou memos 98,67 segundos em 50 hz)
60 hz = 50 hz
120 seg = 100 seg

Esta e' mais que uma dica e sim um alerta, pois segundo o nosso socio, este e' o motivo pela qual ninguem conseguiu se classificar no Nigell Mansell.
A observaçao foi feita por Luiz Paulo.

HEY! HEY! HEY! IT'S....


YOGI BEAR


SMARTER THAN THE AVERAGE MAP!





MAPPED BY BERTIE BRIE AND KEITH CHEESE!


BOO-BOO-OMETER




STATUE
STATUE
STATUE




95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 78
CAVE 135
CAVE 19
CAVE 96
77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60
CAVE 77
CAVE 190
RIVER
RIVER
POND
POND
CAVE 97
59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42
CAVE 6
CAVE 117
CAVE 154
RIVER
41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24
RIVER
DEAD POND
CAVE 179
23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6
CAVE 57
RIVER
CAVE 166
RIVER
DEAD POND
CAVE 87
5 4 3 2 1 0
CAGE
STEPPING STONES
CABIN
KEY:
PROP
EGG
SNAKE
ANTLER
CAVE
HUNTER
RANGER
MOSS
PIG-ER-NICK BACKET
TOFFEE APPLE
MAP OF COURSE
ROCK



CONTINUE

1 ...e voce gostou de 1942 , en 1943 as emoçoes de combate aereo ficaram muito ...eriores mas ainda fica muito a dever na versao do arcade.
...ora o jogo possua um excelente fundo, mantem as mesmas caracteristicas do seu ...ecessor + uma combinacao do Flying Shark no que tange as batalhas no mar.


- Seguir a disciplina oriental, sera' vital em Samurai Warrior onde o ...alhinho demonstrara' toda a sua habilidade com o sabre em graficos incriveis.


Muita açao e otimos graficos e'o que esta 'reservado a voce em Army moves II ...entaçao e' otima mas o detalhe fica por conta do realismo do lança-chamas


...' realmente incrivel o Scroll que oferece Army moves I na parte do mar ...do, sendo que o ponto negativo e' o alto grau de dificuldade no começo.


- Strike Force SAS e' um 'show de crash na tela e de imprecisao, mas apesar ...tes problemas tecnicos o jogo e' muito interessante para nao dizer ...cionante, a açao e' feita com uma metralhadora e granadas.


- Depois de Commando ,Who Dares Wins II e Ikari Warrior, surge agora nas ...inhas dos usuarios do TK "Fernandez Must Die", uma mistura de todos os ...gramas acima mencionados alem do tempero do Gauntlet; pois esta batalha e' ...por cima, os graficos sao razoaveis alem de serem














7 - Uma loucura e' o que propoe The Fury em uma corrida mortal em uma pista circular no espaço, os graficos sao criativos e a açao muito curiosa.

8 - Sinta as emoçoes em disputar uma corrida de bicicletas por varios paises do mundo em cenarios muito bem detalhados e bem animados o som e' minimo mas nao faz muita falta em Tour de Force.

9 - Aspar e' para voce que curte muito corridas motorizadas, sao varias pistas muito convincentes mas a moto e' realmente lamentavel, chegando ao ponto de tornar este, que poderia ser um otimo game em algo ridiculo.

10 - Outra grande decepçao sem duvida e' Shackled, pois a versao feita para o Spectrum e' horrivel, seria o mesmo que dizer que o jogo foi feito em basic, devido a lentidao e aos graficos pouco explorados,o som ..... voce ja' sabe.

11 - Arrrgh....mas que coisinha feia que que e' Star Byko, duro ate' de se comentar, bem que podia ser feito para o Atari de 4K pois a açao e' do tipo nao me toque,neste jogo o seu raciocinio nao e'exigido para nada,esqueça este jogo.

12 - Buccanner e' um jogo puramente Ateriano, mas apesar disto possui um otimo Scroll na parte superior do video, se voce esta' a fim de um jogo que exige apenas reflexos rapidos, pilote Buccanner,voce ira gostar, mas vai enjoar logo.

AO HARDWARE :


- Rede News, estaremos divulgando as ultimas novidades no campo da matica no Brasil na area do Hobby.


diente lança a nova versao do MSX que leva o nome de EXPERT DO PLUS.
nicas novidades reais neste micro e' que o mesmo ven com um drive de 3 1/2
tido na caixa da CPU e a cor que passou a ser preta, alias para toda a linha
nformatica fabricado pela Gradiente.
tante, nao se trata do MSX2 e sim um novo pega desinformado, lamentavel.

---

ado na ultima U.D (ultilidades domesticas) a versao do video-game mais
ticado e de maior sucesso no mundo no momento.
.do (para nao dizer chupado)totalmente no sistema da Nintendo Corp do Japao
.mente dois fabricantes começaram a fabricaçao que sao : Dynacom e a Tectoy.
- ao video game, e' incrivel, para que voces tenham uma ideia a resolucao
.os pode gerar ate' 4 milhoes de pontos, possui excepcional som alem de
s equipamentos como pistola laser e oculos para jogos em 3D.
onto negativo e' obvio, o preço , pois cada item como oculos, pistola ou
o cartuchos estao pela hora da morte, para que voce tenha uma ideia o
o-game custa o mesmo que 5 catuchos ou 3 oculos ou 4 pistolas laser.
se voce ta' a fim de um flipper em casa tai a soluçao.

icas de Hardware foram enviadas por : Luiz Carlos Barbosa e Mauricio de Lima
dino respectivamente.





AO DESABAFO :

ni ente gostaria de agradecer o envio dos exemplares de Rede News, com um
ontendo como e de habito. Os esforços para se manter este informativo
ser enaltecidos, uma vez que os fabricantes se esqueceram aparentemente ,
ios aqueles que depositaram sua confiança nos seus produtos. Alias, isto
a ocorrendo somente com o TK90X/95; os MSXs estao apresentando os
os sinais de "desgaste". Digo desgaste entre aspas, pois na realidade as
s de microcomputadores abandonadas nao foram por esgotamento total de seu
cial mas apenas por interesses comerciais escusos. Mesmo no caso dos
- nacionais, que sao chamados "micro profissionais", sinto falta de
dade e profissionalismo que lhes e' devida. Do jeito que a coisa esta', se
e va de mercado acabar, dificilmente sentiremos saudades dela.
il e-me se estou sendo excessivamente pessimista, mas estou cansado de me
traido pelas grandes empresas, sem ter como defender meus interesses.